

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ</b>                                  |   |   |
| <b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>                                  |   |   |
| <b>ΤΜΗΜΑ : ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ</b>                             |   |   |
| ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ                             |   |   |
| ΤΗΛ : 2132023943-944                                     |   |   |
| <b>ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>                         |   |   |
| <b>ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΝ 5/12/23 Β</b> |   |   |
|  | <b>ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ</b>   | <b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</b>  |
| <b>ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ</b>   |   |   |
|  | Κεντρική Πλατεία  | Τοποθέτηση οικίσκων <b>OK</b>   |
| <b>ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ</b>                                  |   |   |
|  | 3ο Νηπιαγωγείο (Μαραθωνος)  | Βαφη μαντρας <b>OK</b>  |
| <b>ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ</b>  |   |   |
|  | 7ο Δημοτικό (Κρήτης)<br>11ο Νηπιαγωγείο (Θησέως)  | Μετά από σύντηρηση καυστήρα υπάρχει υδραυλικό πρόβλημα <b>OK ΑΥΤΟΨΙΑ</b><br>Επισκευή σε 2 καλοριφέρ <b>OK</b>   |
| <b>ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ</b>   |   |   |
|  | 5ο Γυμνάσιο (Λοκρίδος)<br>Αγ. Παρασκευής (στο τέρμα)  | Αλλαγή πλακιδίων <b>OK</b><br>Σπάσιμο βάσης περιπτέρου <b>OK</b>  |
| <b>ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ</b>                                       |   |   |
|  | 11ο Νηπιαγωγείο (Θησέως)<br>Λ. Κηφισίας (πριν το περιπτερο)<br>Σ. Βενιζέλου 13 & Σωκράτους<br>Μεθώνης 4 | Επισκευή κλειδαρίας <b>OK</b><br>Τοποθέτηση σήματος <b>OK</b><br>Αφαίρεση σήματος και τοποθέτηση νέου σήματος <b>OK</b><br>Τοποθέτηση πινακίδων <b>OK</b> |
|  |   |   |